

Małkinia Górna, 5 marca 2024 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 lutego 2024 r. o udzielenie informacji publicznej, na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z art. 13 ust.1 i art. 10 ust.1 ww. ustawy informuję, że z posiadanych dokumentów w Urzędzie Gminy, w Referacie Oświaty wynika, że stan techniczny schodów w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej nie budzi zastrzeżeń.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) dyrektor ww. szkoły dostarczył w dniu 31 sierpnia 2024 r. protokół kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa.

Z posiadanego dokumentu pkt 14 wynika, że schody znajdujące się wewnątrz budynku szkoły nie stanowią zagrożenia.

Jednocześnie informuję, że w szkołach przeprowadzane są cykliczne i okresowe kontrole stanu technicznego budynków. Z informacji posiadanych po ostatniej kontroli przeprowadzonej w dniu 02.07.2021 r. (kontrola przeprowadzana raz na 5 lat) możemy potwierdzić, że stan techniczny budynku oceniono jak zadowalający.

W związku z powyższym w załączeniu przekazuję kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Protokołu kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz informuję, że inne dokumenty dotyczące ww. sprawy znajdują się u zarządzającego placówką czyli dyrektora szkoły.

Z poważaniem

W O I T  
Dyrektor  
mgr Eżena Korzek  


P. D. Bombard

Wpłynęło dnia 2023-08-31

nr z rejestru 20020831-00080

**Protokół**  
**kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia**  
**bezpieczeństwa**

ilość zał.

podpis

Podstawa prawna: § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2011 r. Nr 161 poz. 968)

Komisja w składzie:

- 1) Iwona Gołębiowska
- 2) Małgorzata Siwek
- 3) Sylwester Ratyński

dokonana w dniu **31.08.2023r.** przeglądu obiektów należących do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58, 07-320 Małkinia Górna pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przez uczniów.

Podpisy członków komisji:

- 1) J. Gołębiowska
- 2) M. Siwek
- 3) S. Ratyński

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam:

Zgłaszam gotowość do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym ...2023/24.....

URZĄD GMINY  
Sekretariat  
w Małkini Górnej  
mgr Bożena Karciec

(podpis dyrektora szkoły)

WÓJT  
mgr Bożena Karciec

data 05.03.2024

**Komisja ustaliła, że:**

1. W pomieszczeniach Szkoły, w których będą przebywać uczniowie, nie prowadzi/~~proceed~~<sup>z)</sup> się jakichkolwiek remontów, napraw lub prac instalacyjnych:  
.....  
(w przypadku prowadzenia prac należy wpisać ich rodzaj, zakres oraz przewidywany termin zakończenia)  
.....  
.....
2. Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów szkoły jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem uczniów na jezdnię.
3. Ogrodzenie terenu szkoły:
  - teren jest trwale ogrodzony, a stan ogrodzenia (w tym bram wjazdowych i furtek) nie budzi zastrzeżeń<sup>\*)</sup>,  
(podać jakie)
4. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa, zapewniająca spływ wody deszczowej i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie szkoły:
  - wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone<sup>\*)</sup>,
  - ~~naprawy wymagają~~<sup>z)</sup>.....  
(określić miejsca, które wymagają naprawy)
6. Oświetlenie terenu szkoły nie wymaga/~~wymaga~~<sup>z)</sup> naprawy  
(określić miejsca i zakres napraw)
7. Stan drzewostanu nie zagraża/~~zagraża~~<sup>z)</sup> bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki oświatowej.
8. Stan budynku szkoły (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy, orynnowanie, kominy, murki, kraty, itp.):
  - nie budzi zastrzeżeń<sup>\*)</sup>,
  - ~~zagraża bezpieczeństwu osób~~<sup>z)</sup> **Orynnowanie i częściowo gzymsy są do naprawy lub wymiany. Okna w sali gimnastycznej są do wymiany**.....  
(określić miejsca wymagające naprawy)
9. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku szkoły i opuszczających budynek są odpowiednie/~~wymagają poprawek~~<sup>z)</sup>  
(określić miejsca i zakres)
10. Drogi ewakuacyjne w budynku szkoły są/~~nie są~~<sup>\*)</sup> oznaczone wyraźnie i trwale  
.....  
(określić miejsca, które wymagają poprawy oznakowania)
11. Budynek szkoły jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane.

WOJCI  
mgr Pożena Zdzienek

05.03.2024

12. W budynku szkoły znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy.
13. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach szkoły są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć, a ich stan:
- nie budzi zastrzeżeń<sup>\*)</sup>,
  - ~~zagroza bezpieczeństwu osób<sup>\*)</sup> .....~~  
(określić miejsca wymagające naprawy)
14. Stan schodów wewnątrz budynku szkoły:
- nie budzi zastrzeżeń<sup>\*)</sup>,
  - ~~zagroza bezpieczeństwu osób<sup>\*)</sup>~~
15. W pomieszczeniach szkoły jest/~~częściowo nie jest<sup>\*)</sup>~~ zapewnione właściwe oświetlenie  
.....  
(wymienić pomieszczenia, które wymagają poprawy, sposób poprawy)
16. Pomieszczenia szkoły są/~~nie są<sup>\*)</sup>~~ właściwie wentylowane .....  
(wymienić pomieszczenia, które wymagają poprawy, sposób poprawy)
17. Pomieszczenia szkoły umożliwiają/~~nie gwarantują<sup>\*)</sup>~~ utrzymanie właściwej temperatury.
18. Instalacja elektryczna w budynku szkoły jest/~~nie jest<sup>\*)</sup>~~ sprawna.
19. Instalacja gazowa w budynku szkoły jest/~~nie jest<sup>\*)</sup>~~ sprawna.
20. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku szkoły jest/~~nie jest<sup>\*)</sup>~~ sprawna.
21. W warsztatach, laboratoriach, pracowniach specjalistycznych:
- znajdują się/~~nie znajdują się<sup>\*)</sup>~~ instrukcje i regulaminy określające dopuszczalną liczbę uczniów uczestniczących w zajęciach, zasady pracy oraz sposób postępowania w przypadku awarii lub wypadku,
  - znajdują się/~~nie znajdują się<sup>\*)</sup>~~ apteczki pierwszej pomocy,
  - są/~~nie są<sup>\*)</sup>~~ sprawne zbiorowe środki ochrony przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników szkodliwych dla zdrowia,
  - substancje i preparaty chemiczne są/~~nie są<sup>\*)</sup>~~ przechowywane w pojemnikach z opisem zawierającym nazwę substancji lub preparatu oraz informacje o potencjalnym niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia.
22. Sprzęty, z których korzystają uczniowie i pracownicy szkoły:
- są/~~nie są<sup>\*)</sup>~~ ergonomiczne,
  - mają/~~nie mają<sup>\*)</sup>~~ odpowiednie certyfikaty lub atesty,
  - są/~~nie są<sup>\*)</sup>~~ sprawne technicznie,
23. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.
24. Urządzenia higieniczno-sanitarne są/~~nie są<sup>\*)</sup>~~ sprawne technicznie i utrzymane w

WOJCI

mgr Bożena Koroluk

dnia 05.03.2024

czystości .....

(wymienić miejsca usterek i zakres koniecznych napraw)

25. Urządzenia higieniczno-sanitarne są/nie są<sup>\*)</sup> dostępne dla niepełnosprawnych.
26. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są/nie są<sup>\*)</sup> właściwie zabezpieczone przed swobodnym dostępem i oznakowane.
27. Stan i liczba szatni, miejsc siedzących, wieszaków oraz miejsc do przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych odpowiada odpowiednio planowanej liczbie oddziałów szkolnych i uczniów.
28. Stan stołówek i ich wyposażenia jest/nie jest<sup>\*)</sup> właściwy.
29. Wyposażenie kuchni (meble, maszyny, urządzenia, narzędzia ręczne) i jej stan higieniczny są/nie są<sup>\*)</sup> właściwe.
30. Kotłownie i ich obsługa spełniają wszystkie wymagania przepisów.
31. Stan strychów, poddaszy i piwnic:
  - nie budzi zastrzeżeń<sup>\*)</sup>,
  - ~~zagroza bezpieczeństwu osób~~  
**Należy wykonać izolację pionową fundamentów**

Tym samym **Komisja uznaje**, że na terenie obiektów należących do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58, 07-320 Małkinia Górna ~~stwierdzono~~/nie stwierdzono<sup>\*)</sup> występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów.

Ponadto Komisja uznaje, że na terenie obiektów należących do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58, 07-320 Małkinia Górna są/nie są<sup>\*)</sup> zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole.

Jednak Komisja w powyższym protokole wskazuje miejsce, gdzie należy wykonać remonty.

<sup>\*)</sup> Niepotrzebne skreślić

WOJT  
mgr Bożena Kordek

.....

09.03.2024